

CONTROLE HANDELINGEN

SCANIA (Achterzijde)

1. Kijk naar verse beschadigingen
2. Deuren (boven en onder goed gesloten)
3. Lading controleren:
 - a: vast
 - b: gewicht goed verdeeld
 - c: hoge of lage lading
4. Luchtvering: Geen beschadigingen, versleten
5. Kentekenplaat (goed leesbaar, schoon)
6. Verlichting (niet beschadigd)
7. Stootbalk (naar beneden)
8. Vangmuil dicht i.v.m vuil en stof (zie pijl op foto)

