

CONTROLE HANDELINGEN

SCANIA 114

ZIJKANT (rechts)

1. Kijk naar verse beschadigingen
2. Spiegels schoon
3. Treeplanken vast en vetvrij
4. Banden controleren:
 - a: Spanning
 - b: Geen inrijding
 - c: Profiel (minimaal 1,6 mm)
 - d: Geen koordlagen zichtbaar
5. Wielmoeren vast (visueel)
7. Verenpakket vast en heel
8. Schokdempers vast en heel (geen lekkage)
9. Brandstoftank (vast en niet doorgeroest)
10. Reservewiel (vast en lengteprofielband)
11. Ventiel voor cabinekanteling (moet in veilige stand staan)
12. Reflectoren aanwezig (de eerste max. 1m. vanaf de achterzijde, max. tussenruimte 3m)
13. Laadbak geen beschadigingen
14. Onderrij-beveiliger vast en niet beschadigd
15. Luchtfilter indicator aanwijzen, vacuummeter (rechterportier openen: bij bovenste treeplank)
16. Achterwielen:
 - a: geen voorwerpen tussen de banden
 - b: wielmoeren (visueel)
 - c: spanning (bij te lage spanning kunnen wangen elkaar raken)
 - d: profiel (minimaal 1,6 mm)
17. Luchtbalgen (heel / niet gescheurd)
18. Schokdempers niet lek



- Teveel vocht uit luchtketels, waarschijnlijk de luchtdroger defect.